



Wand- und Bodenbeläge  
in Keramik und Naturstein

**KERAMIK**  
**ALLENBACH AG**

**Infos, News, Trends**

Ausgabe Nr. 25 · September 2024

Ihr Keramik-Spezialist in Hünibach am Thunersee

## Umbau oder Renovation? Prüfen auf Asbest!



**Das Verbauen von Asbest ist seit 1990 in der Schweiz verboten. In allen Bauten, die vor 1990 erstellt wurden, muss mit dem gefährlichen Material gerechnet werden.**

### *Liebe Leserin, lieber Leser*

In dieser Ausgabe informieren wir über die Gefahren von Asbest und wie Sie sich vor den Risiken bei Umbau- und Renovierungsarbeiten schützen können. Wissen ist der erste Schritt zum Schutz – bleiben Sie informiert und sicher!

*Roger Allenbach*  
Inhaber / Geschäftsführer

### Infos

Asbestgefahr Seite 2

### News und Ausbildung

SPV wird CERUNIQ Seite 3

Neue Lernende: Nihad Dzonlagic Seite 3

### Leistungen

Unsere Leistungen – Einfach gut beraten! Seite 4

**Keramik Allenbach AG**  
Staatsstrasse 102 c  
3626 Hünibach  
Tel. 033 243 47 39

**Zweigstelle Bern**  
Dättenmoosweg 8  
3303 Jegenstorf  
Tel. 031 859 45 88



## INFOS

# Gefährliche Asbestfasern

## Ein unterschätztes Risiko bei Umbauten und Sanierungen

Dass Asbest gesundheitsschädlich ist, ist mittlerweile vielen bekannt. Doch die Präsenz der Gefahr wird oft unterschätzt, besonders bei Handwerkerinnen und Handwerkern, die in älteren Gebäuden arbeiten.

Obwohl Asbest seit 1990 in der Schweiz verboten ist, bleibt die Bedrohung durch lungengängige Asbestfasern bestehen. Diese Fasern können noch Jahrzehnte nach der Exposition tödliche Lungenerkrankungen verursachen.

Aktuelle Daten der Schweizerischen Unfallversicherung Suva zeigen, dass die Zahl der asbestbedingten Todesfälle entgegen den Erwartungen steigt. Im Jahr 2021 waren es 170 Personen. Besonders betroffen sind Berufe in der Holzverarbeitung, dem Baugewerbe sowie im Energiesektor. Arbeitende in Abbruchunternehmen, Boden- und Plattenlegerbetrieben, Maler-, Gips- und Elektrofirmen sowie Küchenschreinereien sind besonders gefährdet.

Ein grosses Problem ist das fehlende Bewusstsein für die Asbestproblematik. Viele wissen nicht, dass in fast jedem Gebäude, das vor 1990 gebaut oder renoviert wurde, Asbest vorhanden sein kann.

Asbest findet sich in vielen Materialien wie Fliesenkleber, Fensterkitt und Klebstoffen unter Parkett oder Novilonbelägen. Untersuchungen haben gezeigt, dass Asbest sogar im Putz von Wänden und Fassaden vorkommen kann. Solange diese Materialien unberührt bleiben, stellen sie keine Gefahr dar. Doch bei Sanierungen oder Abrissarbeiten können die gefährlichen Fasern freigesetzt

werden, was eine erhebliche Gesundheitsgefahr für Heimwerker und Handwerkerinnen darstellt.

Baustellenkontrollen der Suva haben offenbart, dass die Gefahr durch Asbest oft unterschätzt wird. Bei der Hälfte der Kontrollen wurden Verstösse festgestellt, die zu Baustopps führten. Da die Suva jedoch nur bei Bauvorhaben mit Bewilligungsverfahren kontrolliert, bleiben viele Sanierungsarbeiten im Inneren von Gebäuden unüberwacht und somit risikobehaftet.

**Für die Sicherheit aller Beteiligten ist es unerlässlich, bei Sanierungen von vor 1990 errichteten oder renovierten Gebäuden Materialproben zu entnehmen.**

Ohne diese Proben liegt die Verantwortung beim ausführenden Unternehmen. Jeglicher Kontakt mit Asbestfasern muss unbedingt vermieden werden, da das Risiko tödlicher Krebserkrankungen hoch ist. Asbest ist und bleibt eine ernsthafte Gefahr, die nicht unterschätzt werden darf.

Klären Sie eine mögliche Asbestgefährdung frühzeitig mit einem Experten, bevor Sie mit den Sanierungsarbeiten beginnen. Selbst bei kleinsten Reparaturen sollten Sie kein Risiko eingehen – lassen Sie bei Unsicherheit eine Asbestanalyse von uns durchführen.

Sie erreichen uns unter 033 243 47 39, um einen Termin zu vereinbaren.

### Wand- und Bodenbeläge



Was auf den ersten Blick harmlos aussieht, ist asbesthaltiger Putz. Dieser war vor dem Asbestverbot gang und gäbe. Da Sie nicht erkennen können, ob der Putz Asbest enthält, muss vor Beginn der Rückbauarbeiten sowie Umbau- und Renovationsarbeiten eine Materialprobe analysiert werden.



Bei ein- oder zweischichtigen Floor-Flex-Belägen ist der Asbest im Kunststoff festgebunden. Der Belag wurde in Form von Platten oder Bahnen verlegt.



Asbesthaltiger Plattenkleber wurde häufig eingesetzt. Wenn die Kacheln abgeschlagen und der Plattenkleber abgeschliffen werden, setzen sich sehr hohe Mengen an Asbestfasern frei.

## NEWS

## SPV wird CERUNIQ

**Wir freuen uns, über die neuesten Entwicklungen beim Verband Ceruniq zu berichten.**

Die neue Marke von SPV (Schweizerischer Plattenverband) wird am 23. August 2024 offiziell eingeführt. Der Name «serüniq» erhält bereits positive Resonanz, wie die Sektionsveranstaltungen zeigen. Auch die HGC hat ihre Abteilung in «Raumgestaltung» umbenannt und die neue Positionierung als Raumgestalter übernommen.

Das neue Logo zeigt einen bunten Origamivogel, der die Vielseitigkeit und Flexibilität von Keramik symbolisiert. Die verwendeten Farben – ockergelb für den Verbandsauftritt, terrakottarot für Bildung, sandsteinfarben für die Kampagne «Keramik einzigartig» und platinfarben für Platinium – reflektieren sowohl die Erdigkeit der Keramik als auch den Zeitgeist.

Die neue Markenidentität kombiniert traditionelles Handwerk mit modernen Gestaltungselementen und verspricht eine spannende Weiterentwicklung. Wir, die Keramik Allenbach AG, sind stolz darauf, Teil des Verbandes Ceruniq zu sein.



## AUSBILDUNG

## Herzlich willkommen!

**Nihad hat bei uns geschnuppert und sich entschieden, den Beruf des Plattenlegers besser kennenzulernen. So kam er zur Keramik Allenbach AG.**

«Das Team war von Anfang an sehr offen und freundlich und der Arbeitsweg passte perfekt. Deshalb habe ich mich für die Keramik Allenbach AG entschieden.»



**Nihad Dzonlagic** ist im 1. Lehrjahr als Plattenleger EFZ. In seiner Freizeit tanzt Nihad gerne, spielt Basketball und verbringt Zeit mit Freunden und Familie.

Wir freuen uns, dass Nihad seine Lehre zum Plattenleger EFZ bei uns absolviert und uns mit seinem Können unterstützt. Bei der Keramik Allenbach AG fördern wir junge Talente und helfen ihnen, ihre Leidenschaft zu entdecken.

## LEISTUNGEN

## Unsere Leistungen – Einfach gut beraten!

Wir sind hier, um Ihnen bei der Gestaltung Ihrer Räume zu helfen. Unser Service umfasst:

### 1. Beratung:

Wir hören Ihnen zu und beraten Sie umfassend, damit wir genau verstehen, was Sie sich wünschen. Gemeinsam finden wir die besten Lösungen für Ihr Projekt.

### 2. Offerte:

Auf Basis unserer Beratung erstellen wir Ihnen ein klares und transparentes Angebot. So wissen Sie von Anfang an, was auf Sie zukommt.

### 3. Wand- und Bodenbeläge:

Wir verlegen Keramik und Natursteine sowie Grossformatplatten für Wände und Böden. Ob edler Marmor oder praktischer Granit – wir sorgen dafür, dass Ihre Räume stilvoll und langlebig gestaltet werden.

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Ideen verwirklichen. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten!

## Service

### Unterhaltsreinigung für Plattenbeläge

Bodenbeläge werden stark beansprucht. Da ist ab und zu eine Auffrischung nötig. Wir reparieren und reinigen keramische Boden- und Wandbeläge, Silikonfugen und Zementfugen.

### Gutachten

Als zertifizierte CERUNIQ-Gutachter mit langjähriger Erfahrung erstellen wir neutrale, unabhängige Parteigutachten sowie gemeinsam vereinbarte Gutachten für keramische Plattenbeläge und Natursteinarbeiten.

### Asbest erkennen

Wir können eine Asbestprobe aus dem Baustoff für Sie entnehmen. Der Analyseprozess liefert schnell Ergebnisse.

## Ausstellung

In unserer Ausstellung präsentieren wir Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten, um Ihre individuellen Wünsche zu erfüllen. Sie finden uns an der Staatsstrasse 102c in 3626 Hünibach bei Thun. Um Ihnen eine umfassende und entspannte Beratung bieten zu können, bitten wir Sie, telefonisch einen Termin zu vereinbaren. **T. 033 243 47 39**

Besuchen Sie unsere Homepage unter [www.keramik-allenbach.ch](http://www.keramik-allenbach.ch) oder scannen Sie den QR-Code für direkten Zugang.

Erfahren Sie mehr über unser Unternehmen!



### Keramik Allenbach AG

Staatsstrasse 102c  
3626 Hünibach  
Tel. 033 243 47 39  
info@keramik-allenbach.ch

### Zweigstelle Bern

Dättenmoosweg 8  
3303 Jegenstorf  
Tel. 031 859 45 88  
www.keramik-allenbach.ch

